

RST

Luggage Scale

КОМПАКТНЫЙ
ЦИФРОВОЙ БЕЗМЕН

User's Manual
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Thank you choosing this luggage scale. In order to make sure you use it correctly and keep long life of scale, please read this manual carefully first.

This electronic luggage scale has the characteristic of exquisite outward, convenient for carrying, precise weighing, reliable for function and resistant for and resistant for vibration etc. Also with the functions of tare, auto-zero, auto-off, unit exchange, blue backlight, data lock, and so on. It is very suitable for travel use, shopping or outdoor activities. It is perfect new weighing tools.

Install battery

Open the battery cover at the bottom of scale, put 2pcs AAA battery into the scale, pay attention to the battery polarity, then close the cover.




Power on

Please hang the scale and make it upright, press ON/OFF key to power on, 2 seconds after show HELO, it will show 0.00 g, then ready to weigh.





Tare Function

When you use container, you should hang the container to the strap first, press TARE key to reset 0 g, then put the goods into the container, you can get the net weight of the goods.



Tare Function

After power on, please hang the goods at the strap and the data will be shown. When the goods is stable, the data will be locked and the LCD will display "Hold". At the same time, you can hear beep, put down your luggage/goods and read the accurate weight on the LCD. Once you press TARE key, the data will be unlock and you can add goods to weigh of goods (include container) can't be over the max capacity. Once the total weight is over the max capacity, the scale will show "Err". You should take away the goods promptly in avoid to damage the scale.

A rectangular LCD display showing the word "HOLD" in a stylized, blocky font.A rectangular LCD display showing the word "Err" in a stylized, blocky font.

Unit Exchange

Press UNIT key to choose g,kg,lb,oz.
(1 kg = 2.2 lb = 35.27 oz = 1000 g)

Power OFF

The scale will be auto power off 30 seconds after you finish weighting and the data unlock.
If you want to turn off the scale manually, you can press TARE key to unlock first, and press ON/OFF again to power off.

Note

1. Keep it uprightness when the scale on the proceed of power on.
2. Grasp the handle to weight. Try your best to keep the scale horizontally, otherwise the data will be not exact.
3. Don't impact violently or rough press the scale.
4. Do not use chemical detergent for cleaning, soft silk will be good.
5. When the display show "  ", it indicates power not enough, please replace batteries. If long-term not to use the scale, take out of batteries to avoid leaking and damaging the circuit.
6. Any problem, please send it to our company or our agency in your local area for repair. Do not try to disassembly.



Компания RST благодарит Вас за покупку цифрового безмена, в конструкции которого воплощены, кроме современных высокотехнологичных идей самые последние достижения компании RST в области дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и динамичный силуэт новой модели придают ей неповторимый шик. Цифровой безмен представляет новое поколение универсальных приборов для взвешивания, обладающих приятной внешностью, миниатюрными портативными размерами, высокой точностью, стабильной и надежной работой.

Модель незаменим в домашнем хозяйстве, для охотников, рыболовов и путешественников для взвешивания багажа и мы надеемся, что Вы будете ею довольны. Для того, чтобы полностью использовать все возможности прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и посетите сайт компании.

основные функции

- максимальный вес: 20 килограмм
- разрешение: 5 грамм
- компактные, удобные и лёгкие
- высокая точность
- запоминание веса тары для правильного взвешивания товара
- автоматическое фиксирование веса взвешенного товара с звуковым сигналом
- большой дисплей с крупными цифрами
- яркая контрастная оранжевая подсветка дисплея
- четыре единицы взвешивания: килограмм, грамм, унция и фунт
- индикатор перегрузки
- не требуется калибровка
- тип индикатора: жидкокристаллический дисплей
- тип датчика: интегральный тензометрический преобразователь
- автоматическое отключение питания после взвешивания
- индикатор разряда батарей, система экономии питания SES
- автономное питание: 3 В, 2 батареи типа ААА

органы управления

Кнопка включения/выключения (on/off)
 Кнопка сброса веса тары (tare)
 Кнопка выбора единицы измерения (unit)

индикаторы единиц измерения

При помощи кнопки unit выберите единицу измерения веса товара.

KG – Килограмм


LB – Фунт (1 кг = 2.20 фунта)

OZ – Унция (1г = 0.3 унции)

G – Грамм

установка батарей

Установите 2 элемента питания типа AAA, соблюдая полярность.



взвешивание

Не подвешивая ничего на крюк нажмите кнопку on/off для включения безмена, безмен с Вами поздоровается, затем на экране появится «0.00». Весы готовы к работе.

В случае необходимости, при помощи кнопки unit выберите единицу измерения: килограмм, грамм, фунт или унция.

ВЗВЕШИВАНИЕ БЕЗ УЧЁТА ВЕСА ТАРЫ

Расположите весы горизонтально. Подвесьте на крючок предмет, который необходимо взвесить. Когда взвешиваемый предмет придет в состояние покоя (не раскачивается), весы автоматически зафиксируют его вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой сигнал. Взвешиваемый товар можно снять с крюка, на дисплее отобразится зафиксированный вес.

ВЗВЕШИВАНИЕ С УЧЁТОМ ВЕСА ТАРЫ (ЧИСТЫЙ ВЕС)

Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты, а также иные предметы с учётом веса тары, подцепите на крючок/ремень сначала пустую тару (сумку, полиэтиленовый пакет, чашку, контейнер, чемодан и т.д.). Когда взвешиваемая тара придет в состояние покоя (не раскачивается), весы автоматически зафиксируют её вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой сигнал. После этого нажмите кнопку tare на экране появится надпись tare. Затем поместите в тару продукты или иные предметы, которые Вы хотите взвесить, на дисплее появится его чистый вес без учета тары (нетто), зуммер издаст звуковой сигнал, символы tare и hold будут гореть на дисплее.

Примечание: максимальный вес не должен превышать 20 кг. При перегрузке на экране загорится "Err" и зуммер издаст предупреждающий сигнал. Во избежании поломки прибора, снимите груз с крюка.

Для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку on/off, или подождите пока не сработает система экономии элементов питания и весы не отключатся автоматически.

индикатор разряженных батарей

Индикатор разряженной батареи  загорается если разряжены батарейки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Безмен, упаковка, инструкция/гарантийный талон
Элементы питания не входят в комплект поставки,
используются только для проверки прибора и
гарантийной замене не подлежат.

Дизайн, цвет и спецификация могут быть изменены без
уведомления. Товар разрешён для продажи на территории РФ.

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция может быть изменена производителем в любой момент без согласования. Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инструкции, могут отличаться от действительного изображения на ЖКД - это связано с типографскими ограничениями. Производитель и поставщики не несут никакой ответственности перед вами или другой стороной за любые по-вреждения, потери дохода и другие последствия, вызванные неверным использованием или обращением с изделием, не соответствующим данной инструкции.

Весы должны находиться в горизонтальном положении во время включения и начальной самопроверки.

Не подвергайте весы сильным ударам или вибрации.

Внешний корпус весов сделан из высококачественного пластика. Не протирайте его разъедающими жидкостями (бензин, растворы нитратов, содой и т.д.). Используйте чистую воду и мягкую ткань для протирания.

При длительном хранении без использования, выньте батарейки из весов и храните их отдельно во избежании порчи изделия.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить весы. Обратитесь к продавцу или в гарантийную мастерскую.

Электростатический разряд вносит помехи в работу изделия. Если оно подверглось такому разряду, выполните "сброс" (извлеките и вставьте снова элементы питания).



110314

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРОДАЖЕ

номер модели (артикул)

адрес дилера / подпись продавца

ШТАМП МАГАЗИНА

дата продажи

“ _____ ” _____ 20 г.

Информация о сертификации

Прибор не подлежит обязательной сертификации: письмо центра ГОССА-НЭПИДНАДЗОРa №3-11-25, ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС №101-КС (указанные и иные документы находятся у администрации магазина). Код ОКП 346899, 427457, 428000, 431020, 431100, 431111, 431114, 431115, 431116, 431141, 432120, 432127, 432128, 432131, 432133, 438110, 438130, 944100, 944120, 961971.

Поставщик/Дистрибьютор

ООО Термоимпорт, юридический и фактический адрес: ул. Буракова, 27, корпус 4, 105118 Москва, Россия / ООО Метеоскан, юридический и фактический адрес: ул. Паршина, 16, 123103 Москва, Россия.

Сфера применения

В быту, различные области промышленности. Если в инструкции не указано иное, прибор рекомендуется эксплуатировать (транспортировать, хранить) при температуре -10~+50°C, влажности 10~50% rH, атмосферном давлении 730~770 мм рт.ст..

Адрес организации, производящей ремонт и техническое обслуживание

ООО «Компания ИНТЕРТЕКС-СЕРВИС» Адрес: ул. Паршина, 16, офис 318 г. 123103 Москва Россия. E-mail: service@rusmeteo.ru Служба сервиса: тел. 8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по рабочим дням.

Гарантийные обязательства для продуктов RST

Производитель, через авторизованную гарантийную мастерскую в России, производит гарантийный ремонт или замену прибора в течение 12 месяцев со дня продажи Потребителю через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации прибора и в соответствии Законом "О защите прав Потребителей РФ". Для определения гарантийного периода, сохраните кассовый чек и (или) настоящее Свидетельство о продаже с отметкой Продавца.

Торговая марка/Дизайн

Торговая марка и логотип  RST (PCT) зарегистрированы в Швеции, странах ЕС за исключением Швейцарии и Норвегии, Российской Федерации и других странах. Патент на дизайн модели, включая оригинальный шрифт, принадлежит RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; TMФВ, Швеция). Все права защищены. Все остальные торговые марки, знаки и другие названия сенсоров, систем и иных комплектующих, которые были использованы для производства данного изделия, принадлежат их владельцам.

Изготовитель

Модель разработана в Швеции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; TMФВ, Швеция), собрана и упакована в КНР.

Срок годности/срок службы товара

составляют пять лет со дня продажи конечному Потребителю (при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации прибора), после истечения указанного срока, механические приборы, цифровые электронные и элементы питания (в случае, если они входят в комплектность поставки) необходимо утилизировать в специально предназначенные для этого места. Информация о ближайших местах и правилах утилизации, захоронении, уничтожении товара (при необходимости) находится у Продавца.

Примечание

В гарантийном обслуживании или замене приборов RST может быть отказано в случае: окончания гарантийного срока установленного дистрибьютором; утере кассового чека, оригинала гарантийного талона с отметками Продавца, неправильном оформлении гарантийного талона (отсутствие номера модели, даты продажи, подписи и штампа Продавца); наличие деформации корпуса и/или деталей прибора, вызванной неправильной эксплуатацией или хранением прибора Покупателем после совершения покупки; наличия механических повреждений со следами трещин корпуса и сколов стекла или индикатора (вытекании жидкокристаллической массы), попадания посторонних предметов внутрь изделия, отрыва провода датчика, вызванного ударом, рывком, падением; окисления и ржавчине в отсеке элементов питания (приведшей к сгоранию контактной группы), вызванной установкой некачественных элементов питания или несвоевременной заменой таковых. Установке элементов питания не в соответствии с указанной на их гнездах полярностью, повлекшие повреждение прибора; длительное воздействие прямых солнечных лучей, повлекшее выгорание (обесцвечивание) жидкокристаллической массы; обнаружения следов возгорания блока питания, проводов и разъёмов, а также электронных компонентов внутри Прибора; повреждение прибора водой (за исключением устройств предназначенных для постоянной работы в любых погодных условиях, описанных в гарантийном талоне) при соблюдении правил использования и установки; нарушении заводских пломб, следов самостоятельного вскрытия корпуса (сорванные шлицы винтов, задиры пластмассы корпуса); произведённом некачественном ремонте вне гарантийной мастерской, повлекшим за собой порчу Прибора, самостоятельным вскрытием или модификации прибора; попадании химпродуктов, разъедании корпуса, проводов, электронной схемы и её компонентов агрессивной средой. В спорных случаях обмен или ремонт производится только после получения заключения бюро независимых экспертиз о причине неисправности и её характере (наличии дефекта и возможности его устранения). Элементы питания не входят в комплект поставки, используются только для проверки прибора и гарантийной замене не подлежат.

гарантийный талон № 1

дата приема

“ _____ ” _____ 20 г.

отметка о гарантийном ремонте

дата выдачи

“ _____ ” _____ 20 г.

гарантийный талон № 2

дата приема

“ _____ ” _____ 20 г.

отметка о гарантийном ремонте

дата выдачи

“ _____ ” _____ 20 г.

гарантийный талон № 3

дата приема

“ _____ ” _____ 20 г.

отметка о гарантийном ремонте

дата выдачи

“ _____ ” _____ 20 г.