

RST

Luggage Scale

Компактный цифровой безмен
с рулеткой

User's Manual
Руководство пользователя



Modern design
light and precise

RST08083



Luggage Scale

Компактный цифровой безмен
с рулеткой и светодиодным фонарем

User's Manual
Руководство пользователя



Modern design
light and precise

RST08085


Thank you choosing this luggage scale. In order to make sure you use it correctly and keep long life of scale, please read this manual carefully first.

Summarize

This electronic luggage scale has the characteristic of exquisite outward, convenient for carrying, precise weighing, reliable for function and resistant for and resistant for vibration etc. Also with the functions of tare, auto-zero, auto-off, unit exchange, blue backlight, data lock, and so on. It is very suitable for travel use, shopping or outdoor activities. It is perfect new weighing tools.

Install battery

Open the battery cover at the bottom of scale, put 2pcs AAA battery into the scale, pay attention to the battery polarity, then close the cover.




Power on

Please hang the scale and make it uprightness, press ON/TARE key to power on, 2 seconds after show HELLO, it will show 0g, then ready to weigh.

Tare Function

When you use container, you should hang the container to the strap first, press ON/TARE key to reset 0 g, then put the goods into the container, you can get the net weight of the goods.



Weighing steps

After power on, please hang the goods at the strap and the data will be shown. When the goods is stable, the data will be locked and the LCD will display "Hold". At the same time, you can hear beep, put down your luggage/goods and read the accurate weight on the LCD. Once you press ON/TARE key, the data will be unlock and you can add goods to weigh of goods (include container) can't be over the max capacity. Once the total weight is over the max capacity, the scale will show "Err". You should take away the goods promptly in avoid to damage the scale.

Unit exchange

Press UNIT key to choose g,kg,lb,oz.
(1 kg = 2.2 lb = 35.27 oz = 1000 g)





Power off

The scale will be auto power off 30 seconds after you finish weighting and the data unlock.



If you want to turn off the scale manually, you can press ON/TARE key to unlock first, and press ON/TARE last 2seconds, the scale will power off.

Tape measurement function.

The scale with measurement function. It has a ruler on the left corner of LCD, which with Max. length 80 cm. After your weigh the package, you can measure the CBM of package with the ruler.

Note

1. Keep it uprightness when the scale on the proceed of power on.
2. Grasp the handle to weight. Try your best to keep the scale horizontally, otherwise the data will be not exact.
3. Don't impact violently or rough press the scale.
4. Do not use chemical detergent for cleaning, soft silk will be good.



5. When the display show " ", it indicates power not enough, please replace batteries. If long-term not to use the scale, take out of batteries to avoid leaking and damaging the circuit.
6. Any problem, please send it to our company or our agency in your local area for repair. Do not try to disassembly.



Компания RST благодарит Вас за покупку цифрового безмена, в конструкции которого воплощены, кроме современных высокотехнологичных идей самые последние достижения компании RST в области дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и динамичный силуэт новой модели придают ей неповторимый шик. Цифровой безмен представляет новое поколение универсальных приборов для взвешивания, обладающих приятной внешностью, миниатюрными портативными размерами, высокой точностью, стабильной и надежной работой.

Модель незаменим в домашнем хозяйстве, для охотников, рыболовов и путешественников для взвешивания багажа и мы надеемся, что Вы будете ею довольны. Для того, чтобы полностью использовать все возможности прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и посетите сайт компании.

основные функции



- максимальный вес: 40 килограмм
- разрешение: 10 грамм
- компактные, удобные и лёгкие
- высокая точность
- запоминание веса тары для правильного взвешивания товара
- автоматическое фиксирование веса взвешенного товара с звуковым сигналом
- большой дисплей с крупными цифрами
- яркая контрастная синяя подсветка дисплея
- четыре единицы взвешивания: килограмм, грамм, унция и фунт
- индикатор перегрузки
- не требуется калибровка
- тип индикатора: жидкокристаллический дисплей
- тип датчика: интегральный тензометрический преобразователь
- автоматическое отключение питания после взвешивания
- индикатор разряда батарей, система экономии питания SES
- автономное питание: 3 В, 2 батареи типа AAA
- рулетка 80 мм для измерения длины и габаритов багажа
- яркий светодиодный фонарь (RST08085)

органы управления

Кнопка включения/выключения/сброса веса тары (on/tare)

Кнопка выбора единицы измерения (unit)

Кнопка включения светодиодного фонаря (RST08085)

Кнопка включения режима взвешивания (on) (RST08085)

индикаторы единиц измерения

KG – Килограмм


LB – Фунт (1 кг = 2.20 фунта)

OZ – Унция (1г = 0.3 унции)

G - Грамм

установка батарей

Установите 2 элемента питания типа AAA, соблюдая полярность.



ВЗВЕШИВАНИЕ

Не подвешивая ничего на крюк/ремень переведите переключатель в положение on, затем нажмите кнопку on/tare для включения безмена, безмен с Вами поздоровается, затем на экране появится « 0 ». Весы готовы к работе.


В случае необходимости, при помощи кнопки unit выберите единицу измерения: килограмм, грамм, фунт или унция.

ВЗВЕШИВАНИЕ БЕЗ УЧЁТА ВЕСА ТАРЫ

Расположите весы горизонтально. Подвесьте на крючок/ремень предмет, который необходимо взвесить. Когда взвешиваемый предмет придет в состояние покоя (не раскачивается), весы автоматически зафиксируют его вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой сигнал.

ВЗВЕШИВАНИЕ С УЧЁТОМ ВЕСА ТАРЫ (ЧИСТЫЙ ВЕС)

Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты, а также иные предметы с учётом веса тары, подцепите на крючок/ремень сначала



пустую тару (сумку, полиэтиленовый пакет, чашку, контейнер, чемодан и т.д.). Когда взвешиваемая тара придет в состояние покоя (не раскачивается), весы автоматически зафиксируют её вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой сигнал. После этого нажмите кнопку on/tare на экране появится надпись on/tare. Затем поместите в тару продукты или иные предметы, которые Вы хотите взвесить, на дисплее появится его чистый вес без учета тары (нетто), зуммер издаст звуковой сигнал, символы on/tare и hold будут гореть на дисплее.

Примечание: максимальный вес не должен превышать 40 кг. При перегрузке на экране загорится "Err" и зуммер издаст предупреждающий сигнал

Для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку on/off, или подождите пока не сработает система экономии элементов питания и весы не отключатся автоматически.




включение фонаря (RST08085)

Для включения фонаря, кнопку включения фонаря переведите в положение light, для выключения в off.

измерение предметов

Используйте рулетку, которая находится в левой части безмена. Аккуратно вытяните её за кончик и приложите к измеряемому предмету. Обрато рулетка скрутится автоматически, если Вы её отпустите.

- A** дисплей
- B** выбор единиц измерения
- C** вкл/выкл
- D** крюк/ремень для подвески взвешиваемого предмета
- E** рулетка
- F** фонарь



ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция может быть изменена производителем в любой момент без согласования. 2. Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инструкции, могут отличаться от действительного изображения на ЖКД - это связано с типографскими ограничениями. 3. Производитель и поставщики не несут никакой ответственности перед вами или другой стороной за любые повреждения, потери дохода и другие последствия, вызванные неверным использованием или обращением с изделием, не соответствующим данной инструкции.

Весы должны находиться в горизонтальном положении во время включения и начальной самопроверки.

Не подвергайте весы сильным ударам или вибрации.

Внешний корпус весов сделан из высококачественного пластика. Не протирайте его разъедающими жидкостями (бензин, растворы нитратов, содой и т.д.). Используйте чистую воду и мягкую ткань для протирания.

Когда на экране загорается знак "Low", это означает, что батареи разряжены и требуют замены. При длительном хранении без использования, выньте батарейки из весов и храните их отдельно во

избежании порчи изделия.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить весы. Обратитесь к продавцу или в гарантийную мастерскую.

Электростатический разряд вносит помехи в работу изделия. Если оно подверглось такому разряду, выполните "сброс" (извлеките и вставьте снова элементы питания).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

безмен, упаковка, инструкция/гарантийный талон Элементы питания не входят в комплект поставки, используются только для проверки прибора и гарантийной замене не подлежат.

Элементы питания (для проверки работоспособности прибора) в комплект поставки не входят, гарантийной замене не подлежат.

Дизайн, цвет и спецификация могут быть изменены без уведомления. Товар разрешён

RST 08083, RST 08085 16

ENG